MAN Truck & Bus AG



**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

**Kunde:**

**Grundfahrzeug:** Skyliner (BP06U611)
Tür 2 (schmal) 1070mm vor Hinterachse
PS



NEOPLAN

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

# Anlage I: Lieferumfangsbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **01** | | **Allgemeines** |
| **01.01** | | **Abnahmeuntersuchungen** |
| 543CB | SA | Internationale Zulassungsdokumentation (COC) |
| 543KM | SA | Aufgrund der individuellen Konfiguration und der gewählten Ausstattungsmerkmale Ihres Fahrzeugs ergibt sich rechnerisch eine noch zulässige maximale Zuladung von 650 Kilogramm, gemäß VO (EU) 1230/2012 in Verbindung mit UNECE-R 107.<br>Bitte beachten Sie, dass eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts Ihres Fahrzeugs auf eigene Gefahr erfolgt, da dies die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann und wir keine Haftung für etwaige Schäden daraus übernehmen können. |
| 00ANE | | Klasse III Zulassung gemäß ECE-R 107 |
| 00BAE | SA | Zielland: Belgien |
| 00BQQ | SA | Fahrzeugdokumentationssprache Niederländisch |
| 00AAD | | Tempo 100 km/h-Zulassung |
| **02** | | **Maße und Abmessungen** |
| **02.01** | | **Hauptabmessungen** |
| 008IG | | 2 Türen (S/S) |
| **03** | | **Antrieb und Energiemanagement** |
| 018P3 | | 6-Zylinder-Dieselmotor D2676 LOH mit 368 KW (500 PS) EuroVI |
| 019RA | | EURO VI; Abgasnachbehandlung SCRT-System |
| 024EA | | Diesel nach DIN EN 590 (Biodieselanteil bis max. 7%) |
| 017IA | SA | Flammstartanlage für Temperaturen unter -20°C |
| 018ZB | | Zweimassenschwungrad |
| 08XCA | | Herausziehbare Motorkapsel |
| 373AL | | Frostschutzmittel bis -37 Grad Celsius |
| 55VBB | | Magnetische Motorölablaßschraube |
| 020BJ | | Auspuffendrohr hinten rechts unter Heckecke, nach unten zeigend |
| 331BF | | 3 Lichtmaschinen 28,5V 120A |
| 02CAG | | Sicherheitseinsatz für Luftfilter |
| 022OJ | SA | Getriebe, automatisiert, MAN TipMatic 12 OD mit Retarder |
| 022JB | | Getriebe-Schaltung DM/D/N/R/RM |
| 031EH | | Hypoidantriebsachse i = 2,73 |
| 373GE | | Hinterachsöl "Basic" für angetriebene Achsen |
| 203DI | | Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h |
| **04** | | **Fahrwerk** |
| **04.02** | | **Achsen** |
| 025AF | | Vorderachse mit Einzelradanlenkung |
| 034PB | | Entlastung der Nachlaufachse bis 30 km/h |
| **04.03** | | **Bremsen** |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04.03.01** | | **Betriebsbremsanlage** | |
| 033AG | | EBS Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen an allen Achsen (ABS/ASR Funktion integriert) | |
| **04.03.03** | | **Haltestellenbremsanlage** | |
| 267AE | SA | Haltestellenbremse über Taster aktivierbar | |
| **04.03.04** | | **Dauerbremsanlage** | |
| 212AI | | Handbetätigung für Retarder über Tipptaster an Lenksäule | |
| 212AL | | Fussbetätigung für Retarder über Bremspedal; der Betriebsbremse vorgeschaltet | |
| 307AI | | Verzögerungsabhängiges Bremslicht bei Betätigung Retarder | |
| **04.03.05** | | **ABS, ASR, EBS** | |
| 262PB | | ASR mit Abschaltung über Taster | |
| 119NC | | Notbremssignal | |
| **04.03.06** | | **Sonstiges** | |
| 034BB | | Elektronische Bremsbelagsverschleißanzeige | |
| **04.04** | | **Räder** | |
| 040JB | SA | 9 x 315/70R22,5 auf Stahlfelge 22,5x9,00 | |
| 038AB | | Auswuchtung der Vorderräder | |
| 099CI | | Felgenlackierung in Metallic weißaluminium RAL 9006 | |
| 038BM | | Radzierblenden | |
| 099HI | SA | Radzierblendenlackierung in Acryllack einfarbig (Farbe per ESW definieren) | |
| | ESW | Ergänzend zu Code 099HI<br>Rapsgelb RAL 1021 | |
| 038ZB | SA | Ohne Reifen Repair-Kit | |
| 038BP | | Reifenventilverlängerung an den Zwillingsreifen | |
| 038DA | SA | Vorderachse | 2 x MI 315/70R22,5 LI EN Z TL *156/150 L |
| | | Hinterachse 2 | 2 x MI 315/70R22,5 LI EN Z TL *156/150 L |
| | | Ersatzrad | 1 x MI 315/70R22,5 LI EN Z TL *156/150 L |
| **04.05** | | **Federung** | |
| **04.05.03** | | **Schwingungsdämpfer** | |
| 02XAE | | MAN CDS (ComfortDriveSuspension) elektronisch gesteuerte Stoßdämpfer | |
| **04.06** | | **Lenkung** | |
| 030ND | | Multifunktionslenkrad in Leder | |
| 030BA | | Arretierung der Lenksäulenverstellung pneumatisch lösbar | |
| 030JA | | ZF-Hydrolenkung Servocom | |
| 030AF | | Einbau eines Zündschlosses mit Lenkradsperre | |
| 030QB | SA | Schloßsatz mit 4 Zündschlüsseln | |
| **05** | | **Fahrzeugaufbau** | |
| **05.02** | | **Aufbau** | |
| 047FA | | Treppe 1 links angeordnet | |
| 064BC | SA | Ersatzradfach rechts hinter Vorderachse | |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 075AE | | Bugscheibentönung: Klar |
| 075AW | | Wärmeschutzisolierung Bugscheibe Thermocontrol reflecting, Filterung des Infrarot Lichtbereiches zur Senkung des Wärmeeintrags. |
| 075DE | | Obere Bugscheibe getönt |
| 075AP | SA | Obere und untere Bugscheibe elektrisch beheizt |
| 07XAB | | Fahrer-Schiebefenster |
| 099AA | SA | Fahrzeuglackierung:<br>Einfarbig mit Acryllack, Reinweiß RAL 9010 |
| 099FB | SA | Außenspiegel-Gehäuse lackiert in Fahrzeugfarbe |
| **05.02.05** | | **Dachluken / Notausstiege** |
| 05KLB | SA | 5 Notausstiegsscheiben im Oberdeck |
| **05.02.06** | | **Spiegel** |
| 086IA | SA | Mitlieferung eines Notspiegels |
| 08LCC | | Tür 2 Beobachtung durch Kamera |
| **05.03** | | **Türen** |
| **05.03.01** | | **Tür Ausführung** |
| 067AC | | Pneumatisch angetriebene Tür 1 |
| 067OS | | Funkfernbedienung Tür 1+2:<br>Außentaster für Tür 1+2 an Griffschale Tür 1 |
| 067UQ | | Tür 1 von außen verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloß |
| 068AC | | Pneumatisch angetriebene Tür 2 |
| **05.04** | | **Einstiegshilfen** |
| **05.04.01** | | **Absenkanlage (Kneeling)** |
| 03IAD | | Heben und Senken über/unter Niveau (bis max. 20 km/h) |
| **05.05** | | **Aufbau Sonstiges** |
| **05.05.01** | | **Anhängerkupplung / Skikorb** |
| 234DL | SA | Maulanhängerkupplung 3.5t incl.13-poliger Steckdose |
| | ESW | Ergänzend zu Code 234DL<br>Lose Mitlieferung Adapter 13-pol. auf 7-pol. Steckdose |
| 234DA | SA | Anhängerkupplung abnehmbar |
| 413AF | SA | Skikorbhalterung |
| **05.05.05** | | **Sonstiges** |
| 025AD | | Schmutzfänger vor und hinter den Rädern, an der Lenkachse hinter den Rädern |
| **06** | | **Innenausstattung** |
| **06.04** | | **Innenverkleidung** |
| **06.04.01** | | **Seitenwände** |
| 078LO | SA | Seitenwandverkleidung Mira-X Jazz 2009, 200.963.0 basaltgrau |
| **06.04.02** | | **Decke** |
| 078HK | | Dachkanaloberfläche Aluminium eloxiert |
| **06.04.03** | | **Innenbeleuchtung** |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 319AL | | Beifahrerleseleuchte |
| 319AS | | LED-Fahrerplatzbeleuchtung |
| 094AV | | Türbereichsbeleuchtung mit je einer Einstiegsleuchte an den Türen:<br>- Bei Tür 1 mit Fahrerplatzleuchte gekoppelt<br>- Bei Tür 2 geschaltet von offener Tür |
| 095BG | | Treppenbeleuchtung mit blauer Beleuchtungsleiste |
| 319AM | | Fahrgastraumnachtbeleuchtung |
| **06.04.05** | | **Gepäckablage** |
| 076AK | | Raumbelüftungssystem mit Leseleuchten und Hostessenruf. |
| **06.05** | | **Fußboden** |
| 084BN | | Bodenbelag Gerflor Tarabus Harmonia 0766 Ship Tropical |
| 083TB | SA | Läufersatz: AZO anthrazit 200 |
| **06.08** | | **Piktogramme** |
| 780AS | SA | Mitlieferung von Sicherheitskarten |
| **06.09** | | **Sonstiges** |
| 09XAK | | Nothämmer ohne Diebstahlsicherung mit Gurtschneider an den Fenstersäulen |
| 405AB | | 2 Verbandsets |
| 405BA | | Werkzeugausrüstung |
| 398DK | | 61 Liter Kühlfach im Bugbereich |
| 092CF | ESW | 2x Feuerlöscher 6 kg (Dauerdruck, ABC Pulver)<br>Anstelle von Code 092CF<br>2x 3kg Feuerlöscher Fa. Dimex Typ: DP3 ABC. BENOR V. (gleich zu R0X Belgien Fahrzeugen) |
| 092BV | | Einbauort Feuerlöscher:<br>Unter Doppelsitz rechts hinter<br>Radkasten im Unterdeck<br>Unter Doppelsitz links hinter<br>Treppenaufgang |
| 390GL | SA | Tresor im Einstiegsbereich der Tür 1 |
| **06.09.02** | | **Sonnenschutz** |
| 08ADA | SA | Gardinen an den Seitenscheiben und an der Heckscheibe |
| 08AOR | SA | Vorhangstoff Schoepf Manda, 303701-203 perlmausgrau |
| **06.09.04** | | **Toilette** |
| 516IA | | Ohne Kälteschutzausrüstung für Toilette |
| 05WWA | SA | Zusatzheizer Toilette. |
| 08REB | SA | Staubox auf vorderem Radkasten rechts |
| 515DA | SA | WC-Toilette (mit serienmäßig verbautem Rauchmelder) |
| 515CA | | Einbau einer fest eingebauten Toilette in Fahrzeugmitte |
| 515NQ | | Dekor Toilettenbox analog Seitenwandverkleidung |
| 517OP | | Toilettentürverkleidung analog Küchendekor |
| 515DF | SA | Toilettentürverriegelung vom Fahrerplatz aus |
| 08RAA | SA | Staubox rechts vor Tür2 |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 08RAC | SA | Zusätzlicher Kühlschrank vor Toilette im Unterdeck |
| **06.09.06** | | **Küche** |
| 515FS | | Skyliner Stehküche:<br>- Kühlschrank<br>- Spülbecken<br>- Boiler<br>- Stauschrank |
| 515IE | ESW | 1 x Kaffeemaschine (40 Tassen) |
| | | Anstelle von Code 515IE<br>2 x Kaffeemaschinen mit Kannen FOKM 75/2 |
| 515FC | ESW | - Wurstkocher 7,5L |
| | | Anstelle von Code 515FC<br>Entfall Wurstkocher |
| 515FF | | Stehküche mit Dekor Resopal 6807-90 Silver Crystal Glitter Slate |
| **06.09.08** | | **Fahrerliege** |
| 376AB | SA | Einbau einer Fahrerliege. |
| **07** | | **Fahrerarbeitsplatz** |
| 07RAC | | Kleiderhaken hinter Fahrerplatz |
| 08ACM | | Perforiertes Fahrerfensterrollo, anthrazit; manuell betätigt |
| **07.03** | | **Kontroll- und Informationselemente** |
| 02ACR | | Skyliner Instrumententafel in Echtglas |
| 02AFC | SA | Display für Instrumententafel 2.Sprache in Französisch |
| 02ADJ | | Blauer Armaturenbrettkorpus mit Staufächern |
| 02FAA | ESW | Bedientafel |
| | | Ergänzend zu Code 02FAA<br>Einbau eines Alkoholmessgeräts DRÄGER am Fahrerplatz links im seitlichen Bedienfeld, Typ: IL 7000 Notbetätigung für Alkoholmessgerät am Fahrerplatz links |
| 359BC | | Rückfahrkamera |
| 359BJ | SA | Fahrersichtkamera. |
| **07.08** | | **Fahrersitz** |
| 701BV | | Fahrersitz Isri Pro 2; mit 3-Punkt Sicherheitsgurt |
| 702AT | | Fahrersitzbedienelemente vorne und gangseitig, Rückenlehnenverstellung wandseitig |
| 701BH | | Fahrersitz nicht drehbar |
| 701HA | SA | Fahrersitzbezug wie Fahrgastsitze<br>Bei Ausführung Fahrgastsitze in<br>Exclussivo Plus oder Erino Plus wird der Fahrersitz in Exclussivo oder Erino ausgeführt. Keder identisch wie Faltenmaterial. |
| 701CF | | Fahrersitz mit Lendenwirbel- und Seitenstütze |
| 701DA | SA | Fahrersitz mit Heizung |
| 701FF | SA | Klappbare Fahrersitzarmlehne wand- und gangseitig |
| **07.09** | | **Reisebegleitersitz** |

| | | |
|---|---|---|
| 702AM | SA | Einbau eines Einzelreisebegleitersitzes. |
| 702BB | SA | Reisebegleitersitz wie Fahrgastsitze bezogen.<br>Bei Ausführung Fahrgastsitze in Exclussivo Plus oder Erino Plus wird der Reisebegleitersitz in Exclussivo oder Erino ausgeführt. Keder identisch wie Faltenmaterial. |
| 395BB | SA | 2 Becherhalter an Tür 1. |

## 08 Klimatisierung / Heizung / Belüftung

### 08.01 Anforderung an die Belüftung

#### 08.01.01 Raumtemperatur / Fahrgastraumheizung

| | | |
|---|---|---|
| 076LV | | Fahrgastraum mit Konvektorenheizung und 2 Einstiegsheizer |
| 153DY | | Dual-Zone Heckklimaanlage Fabr. Konvekta.<br>Maximale Kälteleistung: 56 kW |
| 153DQ | SA | Klimatisierung der Fahrerliege |

### 08.04 Zusatzheizung

| | | |
|---|---|---|
| 076GW | | Kühlwasservorwärmgerät Eberspächer Hydronic 35 |

## 09 Informationseinrichtungen

### 09.01 Fahrgastinformationen

#### 09.01.02 Inneninformationen

| | | |
|---|---|---|
| 347AH | | Digitaluhr im Bug mit Aussentemperaturanzeige |
| 347AK | | Digitaluhr im Oberdeck mit Aussentemperaturanzeige |
| 359DM | | DVD-Anlage mit Flachmonitoren |
| 359ND | ESW | Ohne TV-Empfang |

Ergänzend zu Code 359ND
Elektrische Vorbereitung für DVB-T2 wird ins E-fach über Fahrer gemacht. Vorbereitungskabeln für Bosch DVB-T2 werden im E-fach über Fahrer aufgerollt. Antennen lose im gleichen Kasten legen

## 10 Versorgungsanlage

### 10.01 Kraftstoffbehälter

| | | |
|---|---|---|
| 023IW | | Kraftstoffbehälter 660l; beidseitig befüllbar; Tankklappen abschließbar |
| 016FA | | Kraftstoffilter ohne Heizung |
| 024AC | SA | Kraftstoffvorfilter (Wasserabscheider) unbeheizt |

### 10.02 Druckluft

#### 10.02.03 Lufttrockner

| | | |
|---|---|---|
| 370AB | | Beheizter 1-Kammer-Lufttrockner mit integriertem Druckregler |
| 372BB | | Öl-/Wasserabscheider Fabrikat Haldex |

### 10.07 Fremdversorgung

| | | |
|---|---|---|
| 267RA | | Druckluftfüllanschluss (M16x1,5) hinter Bugmittelteil (außen) |

### 10.08 Wartungs-/Versorgungsklappen

| | | |
|---|---|---|
| 07WCK | | Klappenverriegelung mit Sicherheitsschloß |
| 07WCB | | Zentralverriegelung der Kofferraumklappen |
| 07WBC | | Heckklappe mit Sicherheitsschloss in Einheitsschließung |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 07WMA | | Kofferraumtür auf rechter Fahrzeugseite |
| **11** | | **Elektrische Anlage** |
| **11.01** | | **Elektrische Anlagen (24 V)** |
| 343NB | | Wegfahrsperre |
| **11.01.01** | | **Stromversorgung und Startanlage** |
| 046HA | | 2 Batterien 12V 225AH; wartungsfrei |
| 046AQ | | Batterieabschaltung über mechanischen Plustrennschalter |
| 358AD | | Absicherung der elektrischen Anlage über Schmelzsicherungen |
| 326AB | | Batterie Fremdstart- und Ladesteckdose |
| 334AO | | Motorstartsperre bei geöffneter Motorklappe |
| 334AF | | Motorsteuerung mit Start- und Stopfunktion aus Motorraum |
| **11.01.04** | | **Betriebsüberwachung** |
| 343UC | | Rauchmeldeanlage in Kofferraum detektiert bereits schwelende Feuer die (noch) keine Hitze entwickeln: speziell automotiv angepasstes System mit Bordnetzstromversorgung, Diebstahlsicherung und Meldung im Zentraldisplay im Cockpit. |
| 021BB | SA | ECE-R 36 Motor- und Batterienotabschaltung |
| 343BK | | Warnanlage für Brandmeldung im Motorraum und im Bereich der Zusatzheizung |
| 343BH | SA | Akustische Warnanlage bei eingelegtem Rückwärtsgang mit Nachtabsenkung (Rückfahrsummer) |
| **11.01.12** | | **Beleuchtung** |
| 08FAW | | 2 Nebelschlußleuchten, links und rechts |
| 08MFC | | Tagfahrlicht |
| 08MAP | | LED-Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht |
| 314AM | | LED-Nebelscheinwerfer |
| 08MAX | SA | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| 08FAA | | Heckleuchten mit Rückfahrscheinwerfern auf der linken und rechten Fahrzeugseite in Kombileuchten integriert |
| | | Bremslicht in Kombileuchten integriert, mit korrosionsgeschütztem Bremslichtschalter |
| 08MBA | | Standard Außenleuchten |
| 317AA | | Aggregatbeleuchtung im Heck |
| **11.01.14** | | **Alarmanlage** |
| 324AU | | Signalhorn Zweiklang |
| 324AJ | SA | Zweiklangdrucklufthorn umschaltbar an I-Tafel auf serienmässiges Signalhorn |
| 343AU | SA | Fahrzeug-Diebstahlwarnanlage |
| **11.01.15** | | **EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber)** |
| 042DA | | Tachometer mit Km/h-Angabe |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 042IA | SA | Fahrtenschreiber DTCO (Continental), elektronisch 125 km/h 1 Tag mit Fahrerwechsel |
| **11.01.17** | | **Bordinformationssystem** |
| 06KFC | SA | Vorbereitung für WLAN-Router 2,4GHz |
| **11.01.19** | | **Ausrufanlage / digitale Sprechansage** |
| 350UI | SA | Infotainmentsystem MMC (Multi Media Coach) Advanced mit Navigation und Übertragung der Navigation auf die Fahrgastmonitore und externer Schnittstelle AUX-in/USB |
| 356AA | | Oberdeck 12, Unterdeck 6 Deckenlautsprecher im Fahrgastraum |
| 351PI | | Sprachbedienung für Infotainmentsystem |
| 351HB | SA | Digitaler Radioempfang (DAB+) |
| 352SC | | Navigations-SD Europa |
| 352TE | | Bluetooth Freisprechanlage "Comfort" für 2 Mobiltelefone inkl. Audiostreaming |
| 349BM | SA | Sprechanlage zwischen Fahrerplatz und Fahrerliege |
| 355GI | | Fahrermikrofon wandseitig am Fahrersitz |
| 355EJ | ESW | Ohne Reisebegleitmikrofon |
| | | Anstelle von Code 355EJ<br>Reisebegleitmikrofon mit Spiralkabel (Code: 355ED) |
| 355AB | SA | Zusätzliche Mikrofonsteckdose vor 1. Sitzreihe rechts |
| **11.04** | | **Steckdosen** |
| 434JG | ESW | 12V (mit Klappe) und 24V Steckdose (als Zigarettenanzünder) am Fahrerplatz<br>Ergänzend zu Code 434JG<br>Einbau eines Doppel-USB Anschlusses in Sitzrückenlehne des Fenstersitzes , wenn es nicht möglich ist, dann können die USB Steckdosen unter den Sitzen oder leicht zugänglich montiert werden (inkl. Heckbank) |
| **13** | | **Sonstige** |
| **13.02** | | **Sonstige Informationen** |
| 438LI | SA | Lose Mitlieferung von 5 Meter Sitzbezugsstoff |
| 438LE | SA | Lose Mitlieferung 1 Keilriemen |
| **15** | | **Fahrerassistenzsysteme** |
| 262JL | | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| 030PD | SA | Spurüberwachungssystem (LGS) mit haptischer Warnung |
| 258WA | SA | Emergency Brake Assist (EBA) abschaltbar |
| 345AJ | SA | Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) |
| 08MZB | SA | Automatische Fahrlichtschaltung (Lichtsensor) |
| 065AK | SA | Automatische Scheibenwischerregulierung (Regensensor) |
| 345EN | SA | MAN EfficientCruise |
| 121FB | SA | EfficientRoll |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

# Anlage II: Innenausstattung (ohne Bestuhlung)

**01 Trennwände**

07FAA Trennwand hinter Fahrerplatz

**03 Deckenhaltestangen/Gepäckablagen**

**03.01 Gepäckablagen**

088AE Einbau von Gepäckablagen über die gesamte Fahrzeuglänge

090FZ ESW Gepäckablagenunterseite Fabrikat Schoepf Valencia 334 hellgrau
Anstelle von Code 090FZ
Gepäckablagenunterseite Fabrikat Schoepf Valencia 309 Staubgrau


**08 Haltegriffe**


65ANB Haltegriffe und Handläufe in Edelstahl

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

# Anlage III: Bestuhlung





| **11** | | **Bestuhlung** |
|---|---|---|
| 700QK | SA | 76 Fahrgastsitze<br>Unterdeck:<br>- 20 Fahrgastsitze<br>4 Reihen links<br>6 Reihen rechts<br>Links und rechts je 1x Dos a Dos<br>Anordnung inkl Tisch<br>Oberdeck:<br>- 56 Fahrgastsitze<br>14 Reihen links<br>14 Reihen rechts |
| 704VI | | Bestuhlung Caresso |
| 700LD | | Fahrgastsitze mit 2 Punkt-Gurten |
| 081CD | SA | Sitzschienen mit beidseitiger Beleuchtung |
| 780HB | SA | Sitzplatznummerierung an der Seitenwand |
| 700GC | | NEOPLAN Markenemblem auf Rückenlehnenvorderseite der Fahrgastsitze |
| 791HP | ESW | Stoff-Fahrgastsitzbezug; Kneitz Felicita 11423-7274 mitternachtsblau<br>Anstelle von Code 791HP<br>Stoff-Fahrgastsitzbezug; Kneitz Fenja 11407 schwarz-rost 7236 |

**Angebotsnummer:** 000000076356


**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

| | | |
|---|---|---|
| 772HM | SA | Stoff-Fahrgastsitzseitenboden; Kneitz Felicita 11423-7076 schwarz |
| | ESW | Anstelle von Code 772HM<br>Stoff-Fahrgasts itzseitenboden; Kneitz Fenja 11407 schwarz-rost 7236 |
| 773HM | SA | Stoff-Fahrgastsitzrückseite; Felicita 11423-7076 Schwarz |
| | ESW | Anstelle von Code 773HM<br>Stoff-Fahrgasts itzrückseite; Kneitz Fenja 11407 schwarz-rost 7236 |
| 771NT | SA | Synthetikleder-Keder; Ultrafabrics Pearlized 322-3174 Mica |
| 780KI | SA | Synthetikleder-Kopflätzchen in Rückenlehne eingenäht |
| 781NX | SA | Synthetikleder-Kopflätzchen; Ultrafabrics Pearlized 322-3174 Mica |
| 78RCG | | 2 Haltegriffe an Rückenlehne je Sitz; Griffschale schwarz |
| 78RDA | | Gangseitig absenkbare Armlehnen |
| 780WB | | Schwarze Kunststoffapplikationen in den gangseitigen Sitzarmlehnen |
| 78RAA | ESW | Je Sitz ein Klapptisch an der Rückenlehne<br>Anstelle von Code 78RAA<br>Je Sitz ein schwarzer Klapptisch mit Nut für iPad an der Rückenlehne |
| 78RGA | SA | Je Sitz Zeitungsnetze an den Rückenlehnen |
| 78RBA | SA | Je Sitz verstellbare Fußstützen |
| 779AC | | Mit Rückenlehnenverstellung |
| 78REA | | Gangseitige Sitze auswippbar |
| 78RFA | SA | Abfallbehälter an jeder Sitzreihe links |
| **11.43** | | **Bestuhlung Oberdeck** |
| **11.43.50** | | **Kamera im Oberdeck** |
| 359BK | | Innenraumkamera für Oberdeck. |

**Angebotsnummer:** 000000076356

**Fahrzeugnummer:** P060229 **Druckdatum:** 27.09.2018

# Anlage IV: Seitenscheiben



**14** **Seitenscheiben**

073AF DSG-Seiten- und ESG-Heckscheibenverglasung